

04/2024

SCALE FREE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Détartrant acide puissant en poudre, conçue pour l'élimination des incrustations de calcaire et des résidus minéraux dans les machines à laver la vaisselle et les lave-linge professionnels.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

- Poudre blanche cristalline.
- Densité : $1,27 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$.
- pH à 1% : $1,5 \pm 0,5$.

CARACTÉRISTIQUES

- Détartrant à mousse contrôlée, conçue pour l'élimination des incrustations calcaires dans les machines et les circuits fermés.
- Son application périodique assure l'élimination des résidus calcaires causés par la dureté de l'eau, redonnant aux surfaces traitées leur aspect et leur éclat d'origine, prolongeant ainsi la durée de vie des installations, améliorant l'efficacité des processus de lavage et de rinçage, et réduisant les coûts énergétiques.
- Convient à tout type d'eau. La performance du produit n'est pas affectée par la salinité ou la dureté de l'eau utilisée.
- Facilement soluble dans l'eau, facilitant la préparation de la solution de nettoyage.
- Compatibilité avec les matériaux : étant un produit fortement acide, il est compatible avec la plupart des installations et matériaux, tant métaux que plastiques. Il est déconseillé de le mettre en contact avec des surfaces métalliques non résistantes aux acides, notamment les matériaux galvanisés.

CONSEILS D'UTILISATION

Pour le détartrage des machines à laver la vaisselle :

1. Couper le système de dosage automatique de produits.
2. Vidanger la machine.
3. Remplir la machine avec de l'eau à une température maximale de 60°C.
4. Ajouter le produit dans la cuve de la machine à une dose de 10 - 20 g/L. La dose peut varier selon le degré d'incrustation.
5. Mettre la machine en marche et laisser agir pendant 15 - 30 minutes.
6. Vidanger la machine et la nettoyer à l'eau claire.
7. Allumer le système de dosage et remplir la machine avec de l'eau propre.
8. Mettre la machine en marche pendant environ 2 à 3 minutes et la vidanger à nouveau.

Pour le détartrage des machines des lave-linge professionnels :

1. Retirer tout le linge de la machine à laver.
2. Mettre le produit directement dans la cuve de la machine à une dose de 10 - 20 g/L. La dose peut varier selon le degré d'incrustation.
3. Mettre la machine en marche sur le programme « Détartrage » ou un programme à 60°C sans prélavage.

MESURES DE PRÉVENTION

Consulter la fiche de données de sécurité.
Ne pas mélanger de produits chimiques purs.